

青峰百景

その 95



鉄の階段

コンクリートの校舎なのに、なぜか階段はどこも鉄製の物が「後付け」で設置されています。これは校舎の前身、高等学校と特別支援学校とでは、規定で階段一段ずつの「高さ」が違っている（特別支援学校は一段ずつが低い）ため、高校の校舎のままでなく、改めて作り直したのだそうです。（T）